


... légers manques peinture.

Description du problème :

De légers manques de peinture peuvent être présents sur nos produits. Ils sont principalement dus à notre procédé d'application peinture (marques de nos crochets d'accrochage...).



Outillage nécessaire :

- Un chiffon propre
- Un aérosol de peinture Fermob

Les bons gestes :

<p>1 – Passer le chiffon propre sur la surface à peindre pour supprimer toutes impuretés.</p>	<p>2 – Bien agiter la bombe avant application. Réaliser une pulvérisation sur un morceau de carton pour essai.</p>
<p>3 – Appliquer la peinture (balayage croisé) au niveau du manque. Pour éviter d'éventuelles projections, démarrer l'application à l'extérieur du produit.</p>	<p>4 – Laisser sécher entre 5 et 10 minutes. Une seconde couche peut être appliquée en répétant les opérations.</p>