

... défaut d'emboîtement des piètements de tables Montmartre et 1900.

Description du problème :

L'emboîtement des pieds mâle et femelle sur les tables Montmartre et 1900 peut parfois être difficile.



Les bons gestes :

<p><b>1</b> – Écarter légèrement la partie supérieure du pied mâle.</p>	<p><b>2</b> – Si l'opération 1 n'est pas suffisante, écarter légèrement la partie inférieure du pied femelle.</p>
<p><b>3</b> – L'essai d'emboîtement des pieds peut parfois les rayer. Dans ce cas, appliquer une retouche à la bombe de peinture.</p>	