

... auréoles.

Description du problème :

Des auréoles, marbrures (perte de la teinte) peuvent apparaître en cas de bâchage des produits ou en cas d'accumulation d'eau combinée à une exposition au soleil.



Opérations de reprise (suggérées) :

Outillage nécessaire :

- Un décapeur thermique.

Les bons gestes :

**1** – Balayer lentement à l'aide du décapeur thermique la zone incriminée. Se positionner à environ 5 cm du produit.

**2** – Stopper l'opération lorsque la peinture retrouve sa teinte d'origine.